

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая
МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской»
Богатырёва З.А.
Приказ № 02 2021 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых в нем услуг в сфере образования**

*МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
ст. Кардоникской»
Зеленчукский муниципальный район,
Карачаево-Черкесская Республика*

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта *369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2137 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да; общая площадь земельного участка – 8686 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 6549 кв. м
- 1.4. Год постройки здания *1987*, последнего капитального ремонта – *нет*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт - 2021 год, июнь*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской», МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: *дошкольное образование*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: *личный транспорт*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *200 м*

3.2.2 время движения (пешком): *3 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У, О, К), ВНД-И, ДУ(Г, С,)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О), ВНД-И,ДУ(С, К)
---	---	---------------------------------

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения,

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользкое покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в музыкальном зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группах

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на каждом этаже детского сада по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории детского сада
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: *июль-август 2021 года в рамках исполнения программы доступности объекта*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: *не требуется*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): *не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: *не требуется;*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): *не требуется;*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов *не требуется;*

4.4.6. другое _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://zhit-vmeste.ru/map/>.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «Детский сад «Березка» ст. Кардоникской»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская ул. Октябрьская, 33

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>			<i>-отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ</i>	<i>С,К,О</i>	<i>-установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта</i>	<i>Орг, ТСР, ТР</i>
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>			<i>не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.</i>	<i>С,К,О</i>	<i>-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, -обеспечить информационное сопровождение на путях движения;</i>	<i>ТР, Орг.</i>
1.3	Лестница (наружная)	<i>есть</i>			<i>отсутствуют поручни</i>	<i>С,О</i>	<i>установить поручни</i>	
1.4	Пандус (наружный)	<i>есть</i>				<i>К,О</i>	<i>произвести текущий ремонт</i>	
1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>				<i>К,О</i>	<i>место для парковки инвалидов имеется, обозначено соответствующими международными символами.</i>	
	ОБЩИЕ требования к зоне						<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Наименование объекта, адрес

369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, -отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; -отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	С,О	-вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	ТР, ТСП, Орг
2.2	Пандус (наружный)	есть				К	-установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом;	С	-установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного	ТР, ТСП, Орг.

							устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	
2.4	Дверь (входная)	есть				К, О, С	-увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); - снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.	ТР
2.5	Тамбур	есть				К, О, С	-ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	-обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.
							резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	
							Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской

369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			-отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; -отсутствие тактильной и контрастной информации перед	О, С	-установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; -установка тактильной	Орг, ТСР, ТР

					началом марша лестницы; -отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;		предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двупольных дверей) менее 80 см. -Высота порогов 0-5 см.	С,К,О	-увеличить ширину рабочего полотна дверей до нормативных значений. -снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога) -обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей	Орг, ТР

							инвалидов с нарушениями зрения	
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (О, Г, У,) ВНД-И (С, К)			Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской»

369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>				<i>О, С, Г</i>	<i>в музыкальном зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группах.</i>	<i>Орг, ТР</i>
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>есть</i>				<i>К, О, С</i>	<i>обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения</i>	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	<i>есть</i>				<i>К, О, С,</i>	<i>В кабинете психолога следует оборудовать с учетом доступа инвалидов и отдельно - для</i>	<i>Орг, ТР</i>

							инвалидов с недостатками зрения рабочее место с освещением
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И (Г, С)			Организационные мероприятия, ТСП

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской»

369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет		16,17, 18	-нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующ их нормативным требованиям)	К, С, О	оборудовать на каждом этаже по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне. (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующ их нормативным требованиям)		Оборудовать душевые кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни и т.д.) (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	Орг, ТСР

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне						Провести организационные мероприятия	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, У, Г), ВНД-И (С, К)			Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской»

369154, КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Октябрьская, 33


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>нет</i>						
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>						
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>						
	ОБЩИЕ требования к зоне						<i>на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).</i>	<i>Орг, ТСП, ТР</i>


II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>		<i>19,20</i>	<i>Организационные мероприятия, ТСП</i>

Члены комиссии:


Вильхова Н.В. заместитель заведующей по АХЧ, председатель
комиссии


Фокина Л.А. старший воспитатель


Зубчикова Т.Г. музыкальный руководитель


Гежа М.В. инструктор по физической культуре

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575994

Владелец Богатырева Зинаида Андреевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022